

Gerbing R-PDTC kaukosäätimen parittaminen Gerbing PDTC lämmönsäätimen kanssa

1. Varmista että kaukosäädin ja lämmönsäädin ovat alle metrin päässä toisistaan.
2. Kun lämmönsäädin on kytketty 12 volttiin, paina lämmönsäätimen painiketta 3-4 sekunnin ajan.
3. LED näytössä näkyy vilkkuva A-kirjain.
4. Käynnistä kaukosäädin ohjausnupista.
5. Parituksen onnistumisen jälkeen lämmönsäätimen LED näytössä näkyy numero.
6. Kaukosäädin on nyt aktivoitu ja käyttövalmis.